


Soru:

Bir kontrol sisteminde alfa ile giriş arasındaki transfer fonksiyonu aşağıda verilmiştir. Bu sistemde maksimum aşma % 25,4 ve zirve zamanı 3 sn olması için K ve T katsayılarını hesaplayınız.

$$G(s) = \frac{K}{Ts^2 + s + K}$$



$$M_p = e^{\frac{-\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$\ln(0,254) = e^{\frac{-3,14 \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \Rightarrow \ln(0,254) = \frac{-3,14 \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$-1,37 \cdot \sqrt{1-\xi^2} = -3,14 \cdot \xi$$

$$1,88 \cdot (1-\xi^2) = 9,86 \xi^2$$

$$1,88 - 1,88 \cdot \xi^2 = 9,86 \xi^2 \rightarrow 1,88 = 11,74 \xi^2$$

$$\xi^2 = 0,16 \quad \xi = \sqrt{0,16} = 0,4$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \Rightarrow 3 = \frac{\pi}{\omega_d} \quad \omega_d = \frac{3,14}{3} = 1,046 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2} \rightarrow 1,046 = \omega_n \cdot \sqrt{1-0,16}$$

$$\omega_n = 1,14 \text{ rad/s}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts^2 + s + K} = \frac{K/T}{s^2 + \left(\frac{1}{T}\right)s + \frac{K}{T}}$$

$$\omega_n^2 = \frac{K}{T} \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}}$$

$$2 \cdot \xi \cdot \omega_n = \frac{1}{T}$$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$T = \frac{1}{2 \cdot \xi \cdot \omega_n} = \frac{1}{2 \times 0.4 \times 1.14} = 1.09$$

$$\boxed{T = 1.09}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}} \Rightarrow \omega_n^2 = \frac{K}{T} \Rightarrow K = \omega_n^2 \cdot T$$

$$K = (1.09) \cdot (1.14)^2 = 1.42$$


$$\boxed{K = 1.42}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1.42}{1.09s^2 + s + 1.42}$$

Çözü:

Kontrol edilecek sistemin (plant) transfer fonksiyonu $G(s) = \frac{18}{s^2 + 3s + 9}$ olarak verilmiştir.

Bu sisteme PD kontrolör kullanarak en fazla aşma (overshoot) %10 ve baki durum hatası Δ_1 olarak sabitleme kontrol edilmek isteniyor. Bu koşulları sağlayacak K_p ve K_D katsayılarını hesaplayınız.



$$G_c(s) = K_p + K_D s$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s)}$$

$$= \frac{(K_p + K_D s) \left(\frac{18}{s^2 + 3s + 9} \right)}{1 + \frac{18 K_p + 18 K_D s}{s^2 + 3s + 9}}$$

$$= \frac{18 K_p + 18 K_D s}{s^2 + 3s + 9 + 18 K_D s + 18 K_p}$$

$$= \frac{18 K_p + 18 K_D s}{s^2 + 3s + 9 + 18 K_D s + 18 K_p}$$

$$= \frac{18 K_p + 18 K_D s}{s^2 + 3s + 9 + 18 K_D s + 18 K_p}$$

$$= \frac{18 K_p + 18 K_D s}{s^2 + 3s + 9 + 18 K_D s + 18 K_p}$$

$$= \frac{18 K_p + 18 K_D s}{s^2 + 3s + 9 + 18 K_D s + 18 K_p}$$

$$G_R(s) = \frac{18K_D s + 18K_P}{s^2 + (18K_D + 3)s + 18K_P + 9} \rightarrow \text{Kapalı Çevrim Transfer Fonksiyonu.}$$

$$M_p = e^{-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \Rightarrow \ln(0,1) = \ln\left(e^{-\frac{3,14 \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\right)$$

$$-2,3 = \frac{-3,14 \cdot \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \Rightarrow (0,73)^2 = \left(\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)^2$$

$$0,53 \cdot (1 - \zeta^2) = \zeta^2$$

$$0,53 - 0,53 \zeta^2 = \zeta^2 \Rightarrow 0,53 = 1,53 \zeta^2$$

$$\zeta^2 = \frac{0,53}{1,53} \Rightarrow \zeta = 0,59$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)}$$

$$G_T(s) = G_C(s) \cdot G_P(s)$$

$$G_T(s) = \frac{18(K_P + K_D s)}{s^2 + 3s + 9} = \frac{18K_D s + 18K_P}{s^2 + 3s + 9}$$

$$e(\infty) = 0,1 = \frac{1}{1 + \frac{18K_P}{9}}$$

$$0,1 = \frac{1}{1 + 2K_P} \Rightarrow 0,1 + 0,2K_P = 1 \quad \boxed{K_P = 4,5}$$


$$18k_p + 9 = \omega_n^2$$

$$\omega_n^2 = 90 \Rightarrow \omega_n = 9.48 \text{ rad/s.}$$

$$2 \cdot \omega_n \cdot \xi = 18k_d + 3$$

$$2 \cdot 9.48 \cdot 0.55 = 18k_d + 3$$

$$k_d = 0.455$$



$$G_c(s) = 4.5 + 0.455s$$

↓ ↓
 k_p k_d